

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 23"

Информация об исполнении предписаний
по состоянию на 01.11.2021г.

| | | | | | | | |
|----|-----------------|----------------------------------|---------|-----------------------------|---|--------------|---|
| 1 | МБОУ "СПШ № 23" | г. Норильск, пр-д Молодежный. 19 | - | №170/1/1-10 от 09.09.2016г. | Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ниже четвертого типа | 01.08.2020г. | Устранено |
| 2 | МБОУ "СПШ № 23" | г. Норильск, пр-д Молодежный. 19 | - | №139/1/1-14 от 19.10.2020г. | Разработанные специальные программы обучения не согласованы с территориальным органом МЧС России | 01.11.2021 | Устранено. Программа направлена в территориальный орган МЧС на согласование |
| 3 | МБОУ "СПШ № 23" | г. Норильск, пр-д Молодежный. 19 | - | №139/1/1-14 от 19.10.2020г. | Разработанная инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима (Постановление Правительства от 25.04.2012г. № 390 "О противопожарном режиме") | 01.11.2021 | Устранено. Внесены необходимые поправки. |
| 4 | МБОУ "СПШ № 23" | г. Норильск, пр-д Молодежный. 19 | 140 774 | №139/1/1-14 от 19.10.2020г. | Не проведена огнезащитная обработка гарючих декораций в актовом зале, расположенном на третьем этаже | 01.11.2021 | Устранено. Проведена огнезащитная обработка гарючих декораций в актовом зале, расположенном на третьем этаже. |
| 5 | МБОУ "СПШ № 23" | г. Норильск, пр-д Молодежный. 19 | | №139/1/1-14 от 19.10.2020г. | Не проведена огнезащитная обработка сценической коробки в актовом зале, расположенном на третьем этаже | 01.11.2021 | Устранено. Проведена огнезащитная обработка гарючих декораций в актовом зале, расположенном на третьем этаже. |
| 6 | МБОУ "СПШ № 23" | г. Норильск, пр-д Молодежный. 19 | | №139/1/1-14 от 19.10.2020г. | В помещении кладовой, расположенной на первом этаже, вентиляционная решетка системы вентиляции закрыта | 01.11.2021 | Устранено. Решетка открыта. |
| 7 | МБОУ "СПШ № 23" | г. Норильск, пр-д Молодежный. 19 | | №139/1/1-14 от 19.10.2020г. | В помещении электрощитовой, расположенной на первом этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией | 01.11.2021 | Устранено. Колпак установлен |
| 8 | МБОУ "СПШ № 23" | г. Норильск, пр-д Молодежный. 19 | | №139/1/1-14 от 19.10.2020г. | В помещении кладовой, расположенной на четвертом этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией | 01.11.2021 | Устранено. Колпак установлен |
| 9 | МБОУ "СПШ № 23" | г. Норильск, пр-д Молодежный. 19 | | №139/1/1-14 от 19.10.2020г. | На первом этаже в помещении электрощитовой в месте пересечения противопожарной преграды и технологических коммуникаций имеется отверстие | 01.11.2021 | Устранено. Отверстие заделано |
| 10 | МБОУ "СПШ № 23" | г. Норильск, пр-д Молодежный. 19 | | №139/1/1-14 от 19.10.2020г. | На первом этаже в помещении кладовой в месте пересечения противопожарной преграды и технологических коммуникаций имеется отверстие | 01.11.2021 | Устранено. Отверстие заделано |
| 11 | МБОУ "СПШ № 23" | г. Норильск, пр-д Молодежный. 19 | | №139/1/1-14 от 19.10.2020г. | На двери эвакуационного выхода ведущего из тамбура непосредственно наружу установлен замок, исключающий возможность открывания двери изнутри без ключа | 01.11.2021 | Устранено. Замок демонтирован |
| 12 | МБОУ "СПШ № 23" | г. Норильск, пр-д Молодежный. 19 | | №139/1/1-14 от 19.10.2020г. | На двери эвакуационного выхода ведущего с лестничной клетки в коридор установлен замок, исключающий возможность открывания двери изнутри без ключа | 01.11.2021 | Устранено. Замок демонтирован |
| 13 | МБОУ "СПШ № 23" | г. Норильск, пр-д Молодежный. 19 | | №139/1/1-14 от 19.10.2020г. | На двери эвакуационного выхода ведущего с лестничной клетки в вестибюль установлен замок, исключающий возможность открывания двери изнутри без ключа | 01.11.2021 | Устранено. Замок демонтирован |
| 14 | МБОУ "СПШ № 23" | г. Норильск, пр-д Молодежный. 19 | | №139/1/1-14 от 19.10.2020г. | На двери эвакуационных выходов ведущих с актового зала на 3 этаже в коридоры установлен замок, исключающий возможность открывания двери изнутри без ключа | 01.11.2021 | Устранено. Замок демонтирован |
| 15 | МБОУ "СПШ № 23" | г. Норильск, пр-д Молодежный. 19 | | №139/1/1-14 от 19.10.2020г. | На объекте средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны | 01.11.2021 | Устранено. |

Директор МБОУ "Средняя школа № 23"


 И.В. Гордсева
(подпись)